

Số: 593 /TM-BV

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

### THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v mời cung cấp thông tin báo giá Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống máy Huyết học HumaCount 80TS

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống Máy phân tích huyết học tự động 22 thông số, Model: Humacount 80TS, số Seri: 925253, hãng sản xuất: Diatron M.T K ft – Hungary. Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu kính mời các công ty có năng lực đáp ứng gói dịch vụ nêu trên gửi thông tin chào giá theo yêu cầu sau:

1. Danh mục: gồm 1 gói dịch vụ theo phụ lục đính kèm.
2. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/7/2023.
3. Nội dung báo giá: đầy đủ chi tiết các thông tin theo mẫu phụ lục đính kèm.
  - Báo giá phải có xác nhận của Công ty bằng bản chính (ký và đóng dấu của đại diện hợp pháp).
  - Hồ sơ pháp lý và năng lực của doanh nghiệp về việc đáp ứng gói dịch vụ sửa chữa nêu trên.
  - Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mở chào giá.
4. Vui lòng gửi báo giá về địa chỉ:

**Khoa Dược&TTBYT - Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu**

Số 68 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 02363.769 207 (Khoa Dược&TTBYT).

Xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Dược&TTBYT.



**Bs. Trần Viết Gia**



**Phụ lục**  
**DANH MỤC SỬA CHỮA**  
**TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM LIÊN CHIỂU**

*(Đính kèm Thư mời chào giá số 593 /TM-BV ngày 30 /6/2023 của  
Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu)*

<b>STT</b>	<b>Tên dịch vụ</b>	<b>Khối lượng công việc</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
01	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống Máy phân tích huyết học tự động 22 thông số	- Sửa chữa, khắc phục sự cố, thay thế linh kiện (nếu có) cho Hệ thống Máy phân tích huyết học tự động 22 thông số tại Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu. - Linh kiện cần sửa chữa hoặc thay mới: + Thay thế bộ đo HGB (HGB measuring head, REF: 16420/167)	Lần	01	