

SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG
BVĐK NAM LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 236 /TM-Dược&TTBYT
V/v mời cung cấp thông tin báo giá
Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện
cho Hệ thống máy siêu âm màu
DOPPLER 4D

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống máy siêu âm màu DOPPLER 4D, Model: Prosound Alpha 6, số Seri: 20292425, hãng sản xuất: Hitachi Alloka Medical – Nhật Bản. Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu kính mời các công ty có năng lực đáp ứng gói dịch vụ nêu trên gửi thông tin chào giá theo yêu cầu sau:

1. Danh mục: gồm 1 gói dịch vụ theo phụ lục đính kèm.
2. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/3/2023.
3. Nội dung báo giá: đầy đủ chi tiết các thông tin theo mẫu phụ lục đính kèm.
 - Báo giá phải có xác nhận của Công ty bằng bản chính (ký và đóng dấu của đại diện hợp pháp).
 - Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mở chào giá.
4. Vui lòng gửi báo giá về địa chỉ:

Khoa Dược & TTBYT - Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu

Số 68 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 02363.769 207 (Khoa Dược & TTBYT).

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, Dược & TTBYT



BS: Trần Việt Gia

**PHỤ LỤC DANH MỤC SỬA CHỮA TẠI BỆNH VIỆN ĐA
KHOA NAM LIÊN CHIỀU**

(Đính kèm công văn số 236 /BV-Dược & TTBYT ngày 16/3/2023)

STT	Tên dịch vụ	Khối lượng công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
01	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống máy siêu âm màu DOPPLER 4D	- Sửa chữa, khắc phục sự cố và thay thế linh kiện (nếu có) cho Hệ thống máy siêu âm màu DOPPLER 4D tại Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu. - Linh kiện cần sửa chữa (theo kiểm tra kỹ thuật): + Board mạch EP – 5555 của hệ thống máy.	Lần	01	

